

#79

# Caractéristiques de la rive du fleuve Saint-Laurent

## Municipalité de Sainte-Luce

<b>Adresse : 80 route du Fleuve Ouest</b>	<b>Lot :</b> 3 689 348	<b>Matricule : 3879-60-5786</b>
<b># Numéro de photos : 10 à 19</b>		
<b>Rive artificialisée ( oui )</b>	<b>Longueur arrière : 38,40 m</b>	
<b>Caractéristique du terrain :</b>		
<b>Pente</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nulle à faible < 9% <input type="checkbox"/> Moyenne > 9-30% <input type="checkbox"/> Forte > 30%	<b>Type de sols</b> <input checked="" type="checkbox"/> tuf (Schiste) <input type="checkbox"/> argile <input checked="" type="checkbox"/> sable <input type="checkbox"/> autres :	<b>Type de talus (milieu artificialisé)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Enrochement <input type="checkbox"/> placé -- <input checked="" type="checkbox"/> déversé -- <input type="checkbox"/> clé à la base <input checked="" type="checkbox"/> Mur soutènement <input checked="" type="checkbox"/> bois -- <input type="checkbox"/> béton -- <input type="checkbox"/> gabions <input type="checkbox"/> Remblais <input type="checkbox"/> gravier % -- <input type="checkbox"/> cailloux % -- <input type="checkbox"/> pierres % -- <input type="checkbox"/> blocs %
<b>État du talus</b>		<b>Autres : Toile géotextile. Mur détruit à quelques endroits, tôle en arrière. Témoigne d'un empiètement</b>
<input checked="" type="checkbox"/> dénudé <input type="checkbox"/> ravinement <input type="checkbox"/> arbres déracinés <input type="checkbox"/> arbres très inclinés <input type="checkbox"/> affaissement <input type="checkbox"/> recul à la base <b>autres : bon état, mais empiète et terrain dénudé</b>		<input type="checkbox"/> Enrochement déversé devant le cabanon, à l'extrémité du terrain. <b>Terrain tondu ( oui )</b>
<b>Cas particulier pour délimitation de la LNHE</b>		<b>Date du relevé : 13 août 08</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Mur de soutènement <input type="checkbox"/> Limite d'inondation récurrence de 2 ans <input type="checkbox"/> Méthode botanique		<b>Relevé par : Annie Bergeron</b>
<b>Mesure de la rive</b> <input type="checkbox"/> 10 m <input type="checkbox"/> 15 m		<b>M.R.C de la Mitis</b>
<b>Croquis (Vue en plan)    Distance : Bâtiment à L.H.E : 8 m    L.H.E à stabilisation _____ m</b>		
<b>Croquis (Vue en profil) Information sur stabilisation : Hauteur : 1,40 m Longueur : 38,40 m Profondeur : ____ m</b>		













2010/12/06



